

R+MCARQ, C.B. Estudio de arquitectura.

C/ Salva, nº 10, 2A. Valencia. 46002.

Tfno: 96 328 35 42 Fax: 96 328 35 43 Web: <u>www.mcarq.com</u>

LISTADO DE INFORMES REDACTADOS POR NUESTRO ESTUDIO:

- Informe de filtración en cubierta de edificio de viviendas. Subcomunidad de propietarios Calle Micer Rabasa 34 de Valencia.
- Informe de patologías en 12 viviendas unifamiliares aisladas y adosadas en Calicanto. SOTO DE CALICANTO, S.L.
- Informe de patologías de elementos comunes de edificio de 174 viviendas en Lloma Llarga, Paterna. Comunidad de propietarios Lloma Llarga, Calle Frigola 2-20.
- Informe de visita de inspección de edificio plurifamiliar. Comunidad de propietarios Rey Don Jaime nº 6 de Alfafar.
- Informe de visita de inspección de edificio plurifamiliar. Comunidad de propietarios Marcelino Giner nº 10 de Valencia.
- Inspección de Conservación del Edificio. Comunidad de propietarios Calle Francisco Climent nº 17 de Valencia.
- Inspección de Conservación del Edificio. Comunidad de propietarios Avda. Gran Vía Fernando el Católico nº 67 de Valencia.
- Informe sobre presencia de fisuras en tabiques y fachada de edificio de viviendas. Comunidad de propietarios calle Monestir de Poblet nº 18 de Valencia.
- Informe sobre presencia de fisuras en tabiques de edificio de 39 viviendas. Comunidad de propietarios calle Poeta Ricard Sanmartí nº 26 de Valencia.
- Informe sobre patologías de edificación varias en edificio de 13 viviendas. Comunidad de propietarios Calle Juan Aguilar nº 5 de Valencia.
- Informe de visita de inspección de vivienda 1. Comunidad de propietarios calle Erudito Pagés nº 12 de Valencia.
- -Informe de visita de inspección de sótano y elementos comunes exteriores de edificio de viviendas. Comunidad de propietarios Edificio Terra 1 de Terramelar, Paterna.
- Informe de visita de inspección de planta baja derecha de edificio de viviendas. Comunidad de propietarios calle Antonio Ponz nº 3 de Valencia.
- Informe sobre patologías de edificación varias en edificio de 59 viviendas y locales comerciales. Comunidad de propietarios Calle Bilbao nº 40.
- Proyecto de refuerzo estructural de pilar en planta baja de edificio de 23 viviendas sito en calle Rodríguez de la Fuente nº 2.

- Inspección de Conservación del Edificio. Comunidad de propietarios Calle Ador nº 67 de Valencia.
- Inspección de Conservación del Edificio. Vivienda unifamiliar Avda Constitución nº 50 en Palma de Gandía.
- Proyecto de rehabilitación de fachada de edificio plurifamiliar de 27 viviendas sito en calle Luz Casanova nº 19.
- Inspección de Conservación del Edificio. Vivienda unifamiliar Calle Mayor nº 68 en Aielo de Malferit.
- Informe sobre patologías de vivienda unifamiliar aislada, sita en la urbanización Monte Alcedo de Ribarroja.
- Pre-Informe sobre estudio de lesiones en edificio de 20 viviendas y locales comerciales con cemento aluminoso. Comunidad de propietarios calle Erudito Pagés nº 12.
- Informe Pericial de patologías por humedades en 84 naves industriales y urbanización de viales en Polígono S-13 de Ribarroja. Viviendas Jardín.
- Informe sobre aparición de fisuras en balcones de edificio de viviendas sito en Calle Badía nº 98 de Moncada.

Atentamente:

M. Carmen Arias Gil. Arquitecta.

r + mcarq, C.B. Estudio de arquitectura.